

Причина замены	ПУ с установкой		
	1ф*	3ф**	3ф с ТТ***
	кол-во	кол-во	кол-во
ю-ф.з (МПП)	5	28	7
замена в связи с отсутствием ****	150	0	0
ИТОГО	155	28	7

*** - Количество 3-фазных ПУ определено по таблице, путем установки фильтра по стоимости оборудования /двора сечетчика в размере 11000р

*** - Количество 3-фазных ПУ определено по таблице, путем установки фильтра по стоимости оборудования в размере 17000р

*** - Количество 3-фазных ПУ определено по таблице, путем установки фильтра по стоимости оборудования в размере 17000р и стоимости ТТ-3000р.

*** - Замена в связи с устарев - замена приборов учета по заявлению. Количество определено согласно списку за 2020 год минусе 10%. Включено в инвестпрограмму в связи с тем, что государственная организация обязана заменить ПУ, в т.ч. в связи с его отсутствием (как принципally указаны в Приложениях)